

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

**I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

МБДОУ д/с № 14

Адрес объекта: **607150 Нижегородская область, р.п Мухтолово .ул.Октябрьская д23Б**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			1.Входная калитка не отвечает предъявленным требованиям.	все	1 .Входную калитку выполнить в соответствии с п.4.1.2 СП 59.13330.2012 далее СП. 2. Разместить у входной калитки номер телефона, по которому можно связаться с сотрудником учреждения с целью получения помощи 3. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-калясках и с нарушениями зрения	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			1 .Отсутствует информация об объекте.	К,О,С	1 .На территории по пути движения установить комплексную информацию об объекте, п.5.5.2 СП 59.13330.2012 далее СП. 2.Вход в здание для инвалидов обозначить знаком доступности. 3.Установить комплексную информацию о путях эвакуации	Текущий ремонт

1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет			1.Отсутствует пандус.	К, О	Сорганизовать сопровождение инвалидов на	Ремонт капитальный
							креслах-колясках и с нарушениями зрения 2. Предусмотреть отдельный вход для инвалидов с торца здания (запасной выход). 3. Оборудовать пандус с колесоотбойникам и и поручнями в соответствии с п.5.2.14, п.4.1.15 СП.	
1.5	Автостоянка и парковка	нет			1. Отсутствует автостоянка и парковка	К,О	1. Оборудовать автостоянку и парковку в соответствии с п.4.2.1 СП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Капитальный ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, вид - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание**

МБДОУ д/с № 14

Адрес объекта: **607150 Нижегородская область, р.п Мухтолово .ул.Октябрьская д23Б**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			нет			
2.2	Пандус (наружный)	нет			1. отсутствует пандус и поручни	К, О	1.Оборудовать пандус в соответствии с п.5.2.14, п.4.1 2 Предусмотреть отдельный вход для инвалидов (с запасного выхода) с пандусом и площадкой перед входной дверью. 3.	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			1. размеры входной площадки не соответствуют требованиям	все	1 .Оборудовать входную площадку в соответствии с п.5.1.3 СП.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			1. Порог входной двери не отвечает предъявленным требованиям. 2. отсутствует знак	все	1.Порог входной двери выполнить в соответствии с п.5 Л .4 СП. 2. Вход в здание для инвалидов обозначить	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	есть	.		1. Порог не соответствует норме. 2. На лестнице отсутствует центральный поручень, пандус.	К,О	1.Порог входной двери оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП. Лестницу в тамбуре оборудовать поручнями в соответствии с п.5.1.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6 СП. 2. 3. Выполнить пандус, либо подъемник в соответствии с п.п.4.1.14,4.1.15, 5.2.14СП.	Текущий ремонт, капитальный ремонт
2.6	Входная дверь тамбура	есть			1. Порог входной двери не соответствует норме	К	1 .Порог двери оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							Ремонт текущий, капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (С,Г,У)			Ремонт текущий, капитальный

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ д/с № 14

Адрес объекта: **607150 Нижегородская область, р.п Мухтолово .ул.Октябрьская д23Б**
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			1. Отсутствует информационная мнемосхема	С	1. Выполнить элементы информации в соответствии с п.7.1.8 СП.	Текущий ремонт
3.2	Лестница(внутри здания)	нет			нет			
3.3	Вход в столовую	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Двери	есть			1. Пороги дверей не соответствуют предъявленным требованиям. 2. Дверные ручки не соответствуют предъявленным требованиям	все	1. Дверные пороги оборудовать в соответствии с п.5.2.4 СП. 2. Дверные ручки не оборудовать в соответствии с п.5.4.3 СП	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			1. Порог двери выхода (эвакуации) не соответствует предъявленным требованиям.	все	Двери на путях эвакуации выполнить в соответствии с п.5.2.4 СП. 1. Пороги дверей эвакуационного (запасного)	Текущий ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

Г Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант Г - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ д/с № 14

Адрес объекта: **607150 Нижегородская область , р.п Мухтолово .ул.Октябрьская д23Б**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			1 .Отсутствует информирующее обозначение помещений (кабинетов)	все	1.Установить информационные элементы в соответствии с п.5.5.8 СП.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением	нет						
4.5	Кабина индивидуального	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

Г Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения)	ДУ			Текущий ремонт

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с **ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо ДЛЯ инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ д/с № 14

Адрес объекта: 607150 Нижегородская область , р.п Мухтолово .ул.Октябрьская д23Б

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (м/ж)	есть			1. Узкие дверные проходы 2. Водопроводные краны не соответствуют требованиям. 3. Отсутствует система тревожной сигнализации.	К	1. Выполнить в соответствии с требованиями п.3.67 СП. 2. Установить водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом в соответствии с 5.1.4 СП. 3. Помещения туалетов оборудовать тревожной сигнализацией с выводом сигнала в помещение администрации объекта(поста охраны) в соответствии с п.5.3.6 СП.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------	-----------	------------	-----------------

структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И (С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: **дп-в** - доступно полностью всем; **дп-и** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **дч-в** - доступно частично всем; **дч-и** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ду** - доступно условно, **внд** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ д/с № 14

Адрес объекта: **607150 Нижегородская область , р.п Мухтолово .ул.Октябрьская д23Б**

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет				все	1. Оборудовать визуальными средствами информации в соответствии с п.5.5.4 СП.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	Нет				Все	1.Оборудовать акустические средства информации в соответствии с п.5.5.2 СП.	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет				все	1.Оборудовать тактильными средствами информации в соответствии с п.5.5.3 СП.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: _____

